

晋江市水利局文件

晋水〔2024〕103号

晋江市水利局关于 2024 年第一轮水利 安全生产“双随机、一公开”检查 结果的通报

福建省晋江水务集团有限公司，晋江市新安水库水资源调配中心，泉州安平供水有限公司、晋江市安然环保工程有限公司、晋江市金井金泉自来水有限公司、泉州市晋江永源自来水有限公司、福建省晋江龙湖自来水厂：

根据《晋江市水利局关于印发〈2024 年度在建工程和运行管理工程水利安全生产综合检查“双随机、一公开”抽查工作实施方案〉的通知》（晋水〔2024〕56号）文件要求，2024年5月4日至6月4日我局组织对晋江市新安水库水资源调配中心，

泉州安平供水有限公司、晋江市安然环保工程有限公司、晋江市金井金泉自来水有限公司、泉州市晋江永源自来水有限公司、福建省晋江龙湖自来水厂等 6 水利工程管理单位、涉水行业企业，以及晋江市水源地初期雨水截流工程、晋江市陈埭水环境综合整治工程（二期）一标段等 2 个工程开展水利安全生产综合检查“双随机”抽查，共发现一般安全隐患 23 处（详见附件）。

请各水利工程管理单位、涉水行业企业、在建水利工程项目参建单位针对本次抽查发现的安全隐患问题，认真研究整改方案，制定有效措施，抓好安全隐患闭环整改，举一反三，进一步落实安全生产主体责任，健全完善安全生产制度，强化安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制，全面落实安全防范措施，确保安全无事故。相关整改落实情况请于 6 月 25 日前以正式文件报市水利局监管科。

附件：晋江市水利局安全生产检查“双随机、一公开”检查情况



（联系人：李工 联系电话：85680257）

附件

晋江市水利局安全生产检查“双随机、一公开”检查情况

项目名称	检查时间	检查问题	整改要求
晋江市安然环保工程有限公司	5.14	1. 安全培训（含有限空间作业、临时用电作业等）无考核记录	限6月25日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 配电室未配置应急灯	
		3. 加药间一配电箱放置在混合水池上方，进线无地线，存在安全隐患	
		4. 重力浓缩池救生圈损坏	
晋江市金井金泉自来水有限公司	5.16	1. 安全培训（含有限空间作业、临时用电作业等）无考核记录	限6月25日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 安全投入费用台账无票据佐证	
		3. 一、二期滤池救生圈老化	
		4. 送水泵房变频器柜内积灰较多，柜门连接地线松脱，存安全隐患	
晋江市陈埭水环境综合整治工程（二期）一标段	5.21	1. 施工单位安全生产责任书责任人未签字未盖手印	限6月25日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 施工单位部分隐患排查整改佐证资料，且无隐患排查台账	
		3. 监理单位下发的监理通知，施工单位个别问题未提供整改闭环的佐证资料，且无复查记录	
		4. 监理单位对施工单位的施工组织设计审批意见不规范、不完整	
泉州安平供水有限公司	5.28	1. 安全生产责任状无相关人员手印	限6月25日前整改到位，并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 高压电室和低压配室应急灯配备缺少	
		3. 灭火器点检表无按期检查记录	

泉州市晋江永源自来水有限公司	5.28	1. 无安全生产责任状相关人员手印	限6月25日前整改到位, 并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 高压室旁杂物凌乱	
		3. 现场救生圈配备不足, 缺少“禁止跨越”标识牌	
新安水库水资源调配中心	5.30	1. 配电房消防检缺每月检查记录	限6月25日前整改到位, 并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 巡查责任人未正式发文明确	
福建省晋江龙湖自来水厂	6.4	1. 现场救生圈配备不足, 缺少“禁止跨越”标识牌;	限6月25日前整改到位, 并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 配电室门前缺少相关安全标识牌。	
晋江市水源地(东山、溪边、草洪塘水库)初期雨水截流工程	6.4	1. 沉井施工安全交底记录不规范	限6月25日前整改到位, 并将整改情况书面反馈我局监管科
		2. 危大工程监理审批意见不规范, 无是否符合强制性条文的审批意见	
		3. 监理、施工单位隐患排查记录不规范, 缺少排查工作台帐	

抄送：泉州市水利局。

晋江市水利局

2024年6月7日印发